


Materialien im Vergleich



Weiterreißfestigkeiten der Oberstoffe in N gemessen



Gewicht einer Schutzkleidung g/m²



Ret/Wert Atmungsaktivität darf 30 nicht übersteigen, umso niedriger desto besser!!!

