

VERWENDERINFORMATION

Handschuhe gegen mechanische Risiken

Art. TANK 9520

ESKA Lederhandschuhfabrik Ges.m.b.H & Co. KG
Am Thalbach 2
A-4600 Wels/Thalheim

Tel.: +43 7242/47 292
Fax: +43 7242/68 798
www.eska.at
office@eska.at




erhältliche Größen: 6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL), 12 (XXXL)

Diese Handschuhe stimmen überein mit den Anforderungen der europäischen PSA Richtlinie 89/686/EEC und den Anforderungen der europäischen Normen EN420 und EN388. Die notifizierte Prüfstelle, welche die Baumusterbescheinigung ausstellte, war:

öti, Institut für Ökologie, Technik und Innovation, Spengergasse 20, A-1050 Wien, CE 0534

Diese Handschuhe sind dazu bestimmt, die Hände gegen mechanische Risiken mit den folgenden Leistungsstufen zu schützen:



EN 388:2003

2 2 4 1

- Leistungsstufe - Durchstichkraft EN 388:2003 (niedrigste 0, höchste 4)
- Leistungsstufe - Weiterreißfestigkeit EN 388:2003 (niedrigste 0, höchste 4)
- Leistungsstufe - Schnittfestigkeit EN 388:2003 (niedrigste 0, höchste 5)
- Leistungsstufe - Abrieb EN 388:2003 (niedrigste 0, höchste 4)

Die Leistungsstufen beziehen sich auf 5 x gewaschene, nicht reparierte Handschuhe.

Diese Universalhandschuhe sind für Tätigkeiten bestimmt, die hohes Tastgefühl erfordern, wie zB für Arbeiten im Anlagenbetrieb, die Steuerung selbstfahrender Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeuge, für die Landschaftsgestaltung, Mechanikertätigkeiten, den Einsatz in Produktionen etc. Im Speziellen eignen sich diese Schutzhandschuhe für jegliche Arbeiten, bei denen hohe Abriebswerte sowie Griffbarkeit erforderlich sind. Durch das Kevlarmaterial, welches im gesamten Handschuh eingesetzt wird, ist überdies ein gewisser Schnittschutz gewährt.

Es ist durch diese Handschuhe kein Schutz gegen andere Risiken gegeben. Sie können während des ganzen Arbeitstages getragen werden.

ACHTUNG: Diese Schutzhandschuhe sind nicht bei Maschinen mit beweglichen Teilen gegen das Risiko des Verfangens zu tragen.

Die Gebrauchsdauer ist abhängig von der Abnutzung. Vor dem Gebrauch auf Schäden prüfen. Vermeiden Sie es, beschädigte oder abgenutzte Handschuhe zu tragen.

Lagerung: kühl, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt

Reinigung: waschen mit 60°C Normalwäsche, langsam und liegend trocknen, nicht auf Hitzequellen legen



max. 5x