




Größenermittlung So messen Sie richtig!


1. Messen der Oberweite
2. Messen der Bundweite
3. Messen der Schrittlänge
4. Messen der Körpergröße

Messbeispiel siehe unten!



Maßtabelle Einsatzoverall

Größe	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78
Oberweite	70-78	78-86	86-94	94-102	102-110	110-120	120-130	130-143	143-156	156-169	169-182	182-195
Bundweite	50-58	58-66	66-74	74-82	82-90	90-98	98-106	106-117	117-128	128-139	139-150	150-161
Schrittlänge A Körpergr. 156-164	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Schrittlänge B Körpergr. 164-172	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Schrittlänge C Körpergr. 172-180	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Schrittlänge D Körpergr. 180-188	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Schrittlänge E Körpergr. 188-196	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88



Beispiel für die korrekte Größenermittlung

Messen Sie Ihre Oberweite und danach Ihre Bundweite 4 cm unter dem Bauchnabel. Zum messen Ihrer Schrittlänge ziehen Sie die Hose ganz hinauf und messen zwischen den Beinen bis zur Sohlenoberkante. Messen Sie Ihre Körpergröße und entnehmen Sie Ihre Größe aus der Tabelle.

Ihre Messungen ergeben bspw. folgende Maße:

1. Oberweite = 114
2. Bundweite = 97
3. Schrittlänge = 79
4. Körpergröße = 175

Ergibt die Größe: **52-54-C**